

## ماشین‌های الکتریکی ۳

تعداد واحد: ۳ (نظری)

عنوان:

پیش‌نیاز: ماشین‌های الکتریکی ۲

هدف: آشنایی با ساختار و کار کرد ترانسفورماتورهای سه فاز و معرفی، مدل سازی، تحلیل حالت های پایدار و گذرا، تحریک و موازی سازی مولد های سنکرون

ترانسفورماتور های سه فاز: خصوصیات عملیاتی ترتیبات مختلف، تپ چنجرهای متداول، کاربرد در سیستم های انتقال و توزیع قدرت

نکات کلی و تحلیل حالت پایدار در وضعیت متعادل ماشین های سنکرون: توصیف فیزیکی و نظریه اساسی، سیم پیچ های میدان و آرمیجر: آرایش و تاثیر متقابل آنها؛ توصیف ریاضی، تعابش در سیستم بروآند (p.u)، تحلیل حالت پایدار و نمودار برداری، مشخصه های توان- زاویه بار در حالت پایدار، راکتانس های محور  $A-q$  و  $O$  و تعیین آنها با آزمایش، مدار معادل، سیم پیچ های دمپر کار گذواری مولد سنکرون: معرفی راکتانس های گذرا و ثابت های زمانی، تعیین راکتانس های گذرا و ثابت های زمانی به کمک آزمایش اتصال کوتاه سه فاز، اثر اشباع بر روی راکتانس ها و تنظیم، تحلیل ریاضی اتصال کوتاه سه فاز، گشتاورهای اتصال کوتاه و راه اندازی، قروافتادگی ولتاژ، گشتاورهای سنکرون و دمینگ

تحریک مولد سنکرون و تنظیم خود کار ولتاژ آن: انواع سیستم های تحریک و معیار انتخاب آنها، مدل سازی سیستم تحریک، کنترل ولتاژ دیجیتالی، کنترل سیستم های تحریک، کنترل تحریک یک/ چند پارامتری و تاثیر بر روی پایداری سیستم قدرت، کنترل گروهی سیستم های تحریک

کار موازی مولد های سنکرون: پاس بی نهایت، سنکرون کردن مولد ها، اتصال و زمین کردن نول ها

مراجع:

1. M. J. Heathcote, J & P Transformer Book, 13<sup>th</sup> ed., Newnes, 2007.
2. I. Kerszenbaum, Inspection of Large Synchronous Machines : Checklists, Failure Identification and Troubleshooting, Wiley- IEEE Press, 1996.
3. M. G. Say Alternating Current Machines, Pittman Publishing, 1998.
4. T. Boldea, Synchronous Generators, CRC Taylor & Francis, 2005.
5. T. A. Lipo, Analysis of Synchronous Machines, CRC Taylor & Francis, 2008.

